PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SEAD E SEDURB
COMITÊ DE CEMITÉRIOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

VISITA TÉCNICA: CEMITÉRIO SÃO JOSÉ
DATA: 08/05/2023, Horário Vespertino;

1)

2)

Foto 1 e 2 de autoria própria, que demonstra a entrada do cemitério São José, em data especificada, onde encontramos também situação similar, por falta de manutenção e ação de terceiros. Na foto 2 verificamos já de início a porta da sala de velórios necessitando de manutenção, com as portas sem condições de uso.

3)

4)

Nas fotos 3 onde observamos esse círculo são sinais de vândalos que invadiram a sala da Administração para intimidar os servidores e impor domínio por facção criminosa. Na foto 4 observa-se os utensílios e

para. Impor aos usuários do cemitério os serviços de sepultamento e manutenção impondo valores absurdos e intimidando a população.

5)

6)

Nas fotos 5 e 6 ficam demonstrados a situação de super lotação dos espaços para sepultamento, onde por falta de espaço são utilizados como cova os passeios e passagens de acesso as covas.

7)



8)

Na imagem 7 pode ser observado a necessidade urgente dos serviços de poda em regime regular para poder tornar o ambiente mais acessível e mais organizado para uso comum. Na foto 8 podemos verificar o uso de cerca espiral galvanizada com uso de haste para proteção de segurança do Cemitério. Inclusive com necessidade de manutenção do mesmo e do elemento construtivo muro em alvenaria.

8)

9)

Nas fotos 8 e 9, mais uma vez, fica em evidência a necessidade de um serviço de poda urgente. Além do mais o passeio de acesso já com espaços utilizados para covas.

10)

11)

Nas fotos 10 e 11 podem ser observados a situação real da conservação do cemitério São José, onde os elementos construtivos como, Muros, túmulos e ossuários estão em estado real de ruína, como também a falta de limpeza e serviço de poda adequado. Nas fotos em destaque observa-se os ossuários destruídos e mal conservados com ossos humanos à mostra. Uma situação lamentável de má conservação do espaço e terceiros usando o mesmo sem o devido vínculo de trabalho, além de depredação por má influência de vândalos.

12)

Na foto 12 estivemos no depósito do cemitério São José e lá vimos vários ossos em sacos. Muitos inclusive já sem identificação, pois os sacos em polímero (material plástico) com o tempo vai perdendo suas propriedades e vai se rasgando. Ficando os restos mortais misturados.

RESUMO

- Observou-se uma situação precária dos elementos construtivos, túmulos e ossuários do Cemitério São José como em todas as visitas feitas em todos os cemitérios;
- Alguns túmulos encontram-se com a manifestação de patologias que colocam em risco os usuários e colaboradores do local;
- É necessário a poda e limpeza dos locais e passeios;
- Observação de má conservação e destruição por terceiros por falta de controle adequado e segurança;
- Presença de outros terceiros usando o espaço para prestação de serviço sem o correto vínculo com o Poder Público;
- Urgente a necessidade de construção de um ossuários e covas verticais para justamente aproveitar o espaço de forma mais planejada.
- Falta segurança ao local.

-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-